

REDDING DROP TUBE ADAPTER - SINCLAIR INTERNATIONAL

REDDING DROP TUBE ADAPTER

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Dessa Drop Tube Adapters är de adaptrar som behövs för att låta dina Redding pulvermätare acceptera Sinclair Custom Drop Tubes. Tillverkade av rostfritt stål, dessa adaptrar ersätter dina befintliga drop tubes och gör att du kan använda Custom Drop Tubes i olika längder. Fungerar med antingen Redding Measure-stativet eller Sinclair Powder Measure-stativet.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL REDDING DROP TUBE ADAPTER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749010851
- Tillyv.nr.:
- Leveransvikt: 0.272kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Redding Drop Tube Adapter](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Redding Drop Tube Adapter

Introduktion

Tack för att du valt Redding Drop Tube Adapter från Sinclair International. Denna produkt är utformad för att förbättra användningen av dina Redding pulvermätare genom att möjliggöra användning av Sinclair Custom Drop Tubes. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan leda till farliga situationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Redding Drop Tube Adapter med kompatibla Redding och Sinclair produkter.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Kontrollera att adaptern är ordentligt installerad innan varje användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulvermätare och relaterade produkter.
- Tänk på att vissa kemikalier kan vara skadliga; hantera alltid pulver och kemikalier med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Drop Tube Adapter:

- Ta bort den befintliga drop tube från pulvermätaren.
- Rengör området där adaptern ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Sätt in Redding Drop Tube Adapter i pulvermätarens drop tubeanslutning.
- Kontrollera att adaptern sitter fast ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av Drop Tube Adapter:

- Välj önskad Sinclair Custom Drop Tubelängd och anslut den till adaptern.
- Justera pulvermätarens inställningar enligt de specifikationer som anges i produktmanualen.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna för hantering av pulver och se till att arbeta i en välventilerad miljö.

3. Underhåll:

- Rengör adaptern regelbundet för att förhindra ansamling av pulverrester.
- Inspektera adaptern för slitage och skador. Byt ut den om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningen och eventuella oanvända delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt. Kontakta din lokala återvinningsstation för mer information.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om Redding Drop Tube Adapter, vänligen kontakta din återförsäljare eller kontrollera tillverkarens webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se