

GAS CHECKS - HORNADY 30 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gas Checks](#)

Om du gjuter dina egna kulor, kommer Hornadys crimp-on gas checks att förbättra deras prestanda. Under storleksjusteringen crimpar gas checken till basen av gjutna blykulor för att tätas gaserna och skydda basen från deformation. Hornady gas checks är det enda verkliga valet för kulgjutare. Förpackad med 1000 stycken per låda.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 30 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749012045
- Tillv.nr.: 7070
- Mängd: 1,000
- Leveransvikt: 0.318kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 107mm
- UPC: 090255270709

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Hornady 30 Kaliber Gas Checks](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Hornady 30 Kaliber Gas Checks

Introduktion

Tack för att du valt Hornady 30 Kaliber Gas Checks. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda hos gjutna blykulor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av blykulor och gas checks för att skydda mot potentiella skador.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av skadliga ångor.
- Undvik att använda gas checks på kulor som är gjorda av material som inte är avsedda för användning med gas checks.
- Kontrollera att gas checken sitter ordentligt fast på kulan innan användning för att förhindra avskjutning av gas checken under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av blykulor:

- Kontrollera att blykulorna är rena och fria från skräp.
- Se till att kulorna är av rätt storlek för gas checken.

2. Installation av gas checks:

- Placera gas checken på basen av blykulan.
- Använd en crimping tool för att crimpa gas checken på plats. Se till att den sitter ordentligt för att säkerställa en tätning.

3. Användning av gjutna kulor:

- Använd endast gas checkade kulor i lämpliga vapen och tillämpningar.
- Följ alltid vapenets säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för ammunition.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid användning av gas checks och blykulor bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Blykulor och gas checks ska inte kasseras i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av Hornady 30 Kaliber Gas Checks, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du använder Hornadyprodukter. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se