

# GAS CHECKS - HORNADY GAS CHECKS 32 CAL/8 MM 1000/BOX

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gas Checks](#)

Om du gjuter dina egna kulor, kommer Hornadys crimp-on gas checks att förbättra deras prestanda. Under storleksjusteringen crimpar gas checken till basen av gjutna blykulor för att tätas gaserna och skydda basen från deformation. Hornady gas checks är det enda verkliga valet för kulgjutare. Förpackad med 1000 stycken per låda.



## Produktinformation

- Namn: [HORNADY GAS CHECKS 32 CAL/8 MM 1000/BOX](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749012046
- Tillv.nr.: 7080
- Mängd: 1,000
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 56mm
- Leveransbredd: 66mm
- Leveranslängd: 104mm
- UPC: 090255270808

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Hornady Gas Checks 32 Cal/8 mm](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för Hornady Gas Checks 32 Cal/8 mm

## Introduktion

Tack för att du valt Hornady Gas Checks 32 Cal/8 mm. Denna produkt är avsedd för användning vid gjutning av egna kulor och är utformad för att förbättra prestanda och säkerhet. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering för att skydda ögon och hud.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av eventuella ångor eller partiklar.
- Se till att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Undvik att använda produkten nära öppen eld eller andra källor till hög värme.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse av material:

- Kontrollera att blykulorna är korrekt gjutna och har rätt dimensioner.
- Rengör blykulorna noggrant innan installation av gas checks.

### 2. Installation av gas checks:

- Placera gas checken på basen av den gjutna blykulan.
- Använd en crimpingjigg eller liknande verktyg för att crimpa gas checken ordentligt på plats.
- Kontrollera att gas checken sitter ordentligt och att inga sprickor eller skador finns.

### 3. Användning:

- Ladda ammunitionen enligt gällande riktlinjer för säkerhet och prestanda.
- Testa alltid en ny laddning på en säker plats för att säkerställa korrekt funktion.

## Avfallshantering

- Kassera använda gas checks och eventuellt avfall enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Hornady Gas Checks 32 Cal/8 mm. Tack för att du prioriterar säkerhet!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)