

GAS CHECKS - HORNADY 375 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gas Checks](#)

Om du gjuter dina egna kulor, kommer Hornadys crimp-on gas checks att förbättra deras prestanda. Under storleksjusteringen crimpar gas checken till basen av gjutna blykulor för att tätas gaserna och skydda basen från deformation. Hornady gas checks är det enda verkliga valet för kulgjutare. Förpackad med 1000 stycken per låda.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 375 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749012049
- Tillv.nr.: 7120
- Mängd: 1,000
- Leveransvikt: 0.408kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 107mm
- UPC: 090255271201

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GAS CHECKS HORNADY 375 CALIBER GAS CHECKS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GAS CHECKS HORNADY 375 CALIBER GAS CHECKS

Introduktion

Tack för att du valt Hornady 375 Caliber Gas Checks. Dessa gas checks är utformade för att förbättra prestandan hos de kulor du gjuter själv. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar bly och gas checks.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av skadliga ångor.
- Se till att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Undvik att använda gas checks som är skadade eller deformerade.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående hantering av ammunition och bly.

Instruktioner för installation och användning

- Steg 1: Förbered dina gjutna blykulor genom att säkerställa att basen är ren och fri från skräp.
- Steg 2: Placera gas checken på basen av blykulan.
- Steg 3: Använd en crimpingtool för att crimpa gas checken på plats. Se till att den sitter ordentligt för att förhindra läckage av gaser.
- Steg 4: Kontrollera att gas checken är korrekt installerad innan du använder kulan.
- Steg 5: Lagra de färdiga kulorna på en säker och torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta trasiga eller oanvändbara gas checks på ett säkert sätt enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn bly och andra material i enlighet med lokala miljöstandarder.
- Undvik att släppa blyavfall i naturen; använd istället godkända återvinningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Hornady 375 Caliber Gas Checks. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se