

CASE NECK ANNEALING MACHINE - BENCH-SOURCE BRASS CASE NECK ANNEALING MACHINE

[Hemsida](#)

BÄNK-källa mål halsen glödning maskin används uteslutande att glödga och renovera din flaskhals och lång rak vägg patron fall för omlastning. Det kommer att återställa ditt fall halsar att 'Gilla nya' skick och förlänga livslängden på din patron fall. Resultatet reduceras omlastning kostnader och förbättrad precision. Likformigheten av fallet hals spänning gör att du kan placera dina kulor med mindre kör ut och mer konsekvens i din omladdningar. Kan användas med en eller två värmekällor eftersom kassetten fallet snurrar på en stillastående spindel medan värme. Värme gånger kan justeras från 1,5 till 10 sekunder. Tillverkade av aluminium och fläktkyld; Ingen plast till båge eller varp och tabellen fungerar som en kylfläns för patron fall huvudet integritet. Denna enhet kommer att bearbeta om 500-600 patroner per timme, räknar med en genomsnittlig tid av 4-5 sekunder för uppvärmning och 2 sekunder för indexering för standard 308 fall.



Produktinformation

- Namn: [BENCH-SOURCE BRASS CASE NECK ANNEALING MACHINE](#)
- Tillverkare: [BENCH-SOURCE](#)
- Produktnr: 749013958
- Tillv.nr.: 10G107
- Leveransvikt: 6.355kg
- Leveranshöjd: 457mm
- Leveransbredd: 318mm
- Leveranslängd: 721mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för BENCHSOURCE Case Neck Annealing Machine](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för BENCHSOURCE Case Neck Annealing Machine

Introduktion

Tack för att du valt BENCHSOURCE Case Neck Annealing Machine. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din maskin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder maskinen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid maskinen i enlighet med instruktionerna som anges i denna manual.
- Se till att maskinen endast används för sitt avsedda syfte: glödning och renovering av Bottle Neck och Long Straight Wall patronhylsor.
- Håll maskinen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet maskinen för eventuella tecken på skador eller slitage. Om några problem upptäcks, använd inte maskinen förrän den har reparerats.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och värmebeständiga handskar, när du använder maskinen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rör inte vid heta ytor på maskinen under eller omedelbart efter drift.
- Var försiktig när du hanterar patronhylsor, eftersom de kan vara heta efter glödning.
- Se till att maskinen placeras på en stabil och värmebeständig yta för att förhindra att den välter eller skadas.
- Använd inte maskinen om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Använd endast maskinen med de rekommenderade värmekällorna. Användning av ickegodkända värmekällor kan medföra säkerhetsrisker.
- Se till att följa de angivna uppvärmningstiderna för att undvika överhettning av patronhylsorna.
- Vid eventuell funktionsstörning eller ovanliga ljud, stäng av maskinen omedelbart och koppla bort den från strömkällan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera maskinen på en stabil, plan yta bort från brännbara material.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation runt maskinen för att avleda värme.
- Anslut maskinen till en lämplig strömkälla enligt tillverkarens riktlinjer.

2. Användning:

- Förbered dina patronhylsor genom att se till att de är rena och fria från skräp.
- Justera uppvärmningstiden beroende på typen av patronhylsa du glödgar, från 1,5 till 10 sekunder.
- Ladda patronhylsan på spindeln och se till att den är säkert placerad.
- Aktivera värmekällan och övervaka uppvärmningsprocessen noggrant.
- Efter uppvärmningscykeln, ta försiktigt bort patronhylsan med värmebeständiga handskar.
- Låt patronhylsorna svalna innan du hanterar dem vidare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella ickefunktionella eller skadade komponenter av maskinen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metall och elektroniska komponenter.
- Kassera inte maskinen eller dess komponenter i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vid eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare resurser och stöd.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din BENCHSOURCE Case Neck Annealing Machine. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka hjälp om du har några frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt. Tack för att du uppmärksammat dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se