

BULLET MOULDS - RCBS 45-201-SWC BULLET MOULD

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Gevär Gjutformar](#)

RCBS kulformar är noggrant maskinbearbetade från solida gjutjärnsblock till exakta toleranser och specifikationer. Vi gör stora ansträngningar för att säkerställa att alla formar är maskinbearbetade för att leverera exakta, rena och upprepningsbara gjutningar, droppe efter droppe.



Produktinformation

- Namn: [RCBS 45-201-SWC BULLET MOULD](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749014360
- Tillv.nr.: 82047
- Diameter (in): -
- Kaliber: 45 Caliber
- Kultyp: Semi-Wadcutter (SWC)
- Kulvikt (Grains): 201
- Leveransvikt: 0.408kg
- Leveranshöjd: 48mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 91mm
- UPC: 076683820471

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RCBS 45201SWC Kulform](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RCBS 45201SWC Kulform

Introduktion

Tack för att du valt RCBS 45201SWC kulformen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din kulform. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå hur du opererar produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda kulformen på ett säkert sätt genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer:
- Använd alltid kulformen i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och värmeresistenta handskar.
- Håll kulformen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet formen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte kulformen för något annat syfte än dess avsedda användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan användning, se till att formen är ren och fri från skräp.
- Förvärm formen enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa optimala gjutresultat.
- Undvik att röra vid formens yta under drift för att förhindra brännskador.
- Var försiktig när du hanterar smält bly; det kan orsaka allvarliga brännskador och skador.
- Om en olycka inträffar, såsom spill eller brännskador, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga material, inklusive bly, en värmekälla och skyddsutrustning.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation

- Placera kulformen på en stabil, värmeresistent yta.
- Anslut värmekällan och förvärm formen enligt rekommendationerna.

3. Gjutning av kulor

- När formen är förvärmad, håll försiktigt smält bly i formens håligheter.
- Låt blyet svalna och stelna innan du öppnar formen.
- Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt knacka på formen om kulorna inte släpper lätt.

4. Efter användning

- Låt formen svalna helt innan du rengör den.
- Rengör formen med en mjuk borste eller duk för att ta bort eventuella rester.
- Förvara formen på en torr plats för att förhindra rost och skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt blyavfall eller skräp i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kasta aldrig bly i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För eventuella frågor eller bekymmer angående RCBS 45201SWC kulformen, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder RCBS 45201SWC kulformen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se