

KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT - 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

A lot of thought was put into making this vane mount for the 5000 Kestrel series. It's simpler design than the last and much more durable. The meter snaps right into it and will mount to any tripod or other 1/4-20 fitted bracket, allowing use of an extension pole for taking wind or air flow readings.. This turns your Kestrel into a full-featured weather station with a large wind vane and precision pivot that keeps the Kestrel oriented into the wind for continuous measurement and logging of wind speed, wind direction, and all other key weather parameters Includes Vane Mount Pouch that will fit both your Kestrel 5000 series meter and the Vane Mount. An internal battery loop (as well as little pocket) secures extra AA batteries and a snap-strap on the rear secures the kit to your belt or pack. The idea here is you have a portable weather station.



Attributes

- Name: 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: 749014488
- Mfr. No.: 0782
- Color: Black
- Delivery weight: 0.142kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 219mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT](#)
- [English: KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Veleta KESTRAL 5000 SERIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Girouette KESTRAL 5000](#)
- [Italiano: KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen präzise Wettermessungen zu ermöglichen und Ihre Erfahrungen im Freien zu bereichern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts sicher befestigt sind, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen (z. B. bei Gewittern oder starkem Wind), um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Kestrel 5000 Serie Meter sicher in der Vane Mount eingerastet ist, bevor Sie Messungen durchführen.
- Wenn Sie das Produkt an einem Stativ oder einer Halterung montieren, stellen Sie sicher, dass diese stabil und sicher ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von elektrischen Leitungen oder anderen gefährlichen Bereichen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Vane Mount

- Nehmen Sie die Vane Mount aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
- Montieren Sie die Vane Mount sicher an einem Stativ oder einer geeigneten Halterung mit einem 1/4-20 Gewinde.
- Stellen Sie sicher, dass die Vane Mount fest sitzt und nicht wackelt.

2. Befestigung des Kestrel 5000 Serie Meters

- Rasten Sie den Kestrel 5000 Serie Meter in die Vane Mount ein, bis Sie ein hörbares Klicken hören.
- Überprüfen Sie, ob der Meter sicher eingerastet ist, bevor Sie mit der Messung beginnen.

3. Durchführung von Messungen

- Richten Sie die Vane Mount in den Wind aus, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Bedienelemente am Kestrel 5000 Serie Meter, um die gewünschten Messungen zu starten.
- Notieren Sie die Ergebnisse, um Ihre Wetterdaten zu protokollieren.

4. Verwendung der Vane Mount Tasche

- Nutzen Sie die mitgelieferte Tasche zur Aufbewahrung des Kestrel 5000 Serie Meters und der Vane Mount.
- Verwenden Sie die interne Batterietasche, um zusätzliche AABatterien sicher aufzubewahren.
- Befestigen Sie das Set mit dem SnapRiemen an Ihrem Gürtel oder Rucksack für einfachen Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Entfernen Sie alle Batterien, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Bringen Sie das Produkt zu einem geeigneten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner für Produktsicherheit in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und Ihr Produkt sicher zu verwenden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT herausholen. Genießen Sie Ihre Wettermessungen!

KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KESTRAL 5000 Series Rotating Vane Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with the safety precautions and operational guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product documentation.
- Always inspect the vane mount and Kestrel meter before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product away from water and moisture to prevent electrical hazards.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.
- Do not attempt to disassemble or modify the product as this may lead to safety hazards.
- Ensure that children do not use the product without adult supervision.
- Always use the product in accordance with local laws and regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- When mounting the Kestrel meter on the vane mount, ensure it is securely attached to avoid accidental detachment during use.
- Use caution when setting up the tripod or bracket to prevent it from tipping over, especially in windy conditions.
- Be aware of your surroundings when using the product outdoors, especially near roadways or other hazards.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may pose a risk to your safety.
- If using an extension pole, ensure it is properly secured and stable before taking readings.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Vane Mount:

- Locate the 1/4-20 threaded fitting on your tripod or bracket.
- Align the vane mount with the fitting and securely screw it into place.
- Ensure the mount is tightly fastened to prevent movement during use.

2. Attaching the Kestrel Meter:

- Align the Kestrel meter with the slot on the vane mount.
- Gently push the meter into the mount until it clicks into place.
- Confirm that the meter is securely attached before proceeding.

3. Using the Vane Mount:

- Position the vane mount so that the wind vane is oriented into the wind for accurate readings.
- Use the precision pivot feature to adjust the angle of the Kestrel meter as needed.
- Take readings of wind speed, wind direction, and other weather parameters as required.

4. Storing the Product:

- After use, detach the Kestrel meter from the vane mount.
- Place the meter and vane mount into the included pouch for protection.
- Ensure that the internal battery loop is secured and that extra AA batteries are stored safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.
- Do not dispose of the product with general household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please refer to the contact information provided with your product packaging or user manual.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your KESTRAL 5000 Series Rotating Vane Mount. Should you have any questions or concerns, please refer to the appropriate resources or contact support for assistance. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Veleta KESTRAL 5000 SERIES

Introducción

Gracias por elegir el soporte de veleta KESTRAL 5000 SERIES. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de medición de viento segura y eficiente. Al utilizar este producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el soporte de veleta.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar lesiones.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si el soporte muestra signos de daño o desgaste, no lo utilices y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al montar el medidor en el soporte, asegúrate de que esté bien fijado para evitar caídas.
- Utiliza el soporte en un área abierta para evitar obstrucciones que puedan afectar las lecturas.
- No intentes modificar el soporte de ninguna manera, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento.
- Si utilizas un poste de extensión, asegúrate de que esté adecuadamente asegurado y que no haya riesgo de vuelco.
- Ten cuidado al manipular las baterías. No las expongas a temperaturas extremas y deséchalas correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Medidor:

- Coloca el medidor Kestrel en el soporte de veleta.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y no se mueva.

2. Montaje en un Trípode:

- Utiliza un trípode o soporte compatible de 1/4"20.
- Asegúrate de que el trípode esté en una superficie estable y nivelada.

3. Uso del Poste de Extensión:

- Si decides usar un poste de extensión, conéctalo firmemente al soporte.
- Coloca el soporte en una ubicación donde el viento pueda fluir libremente.

4. Toma de Lecturas:

- Asegúrate de que el Kestrel esté orientado hacia el viento.
- Realiza tus lecturas de velocidad y dirección del viento.

5. Almacenamiento:

- Cuando no estés usando el soporte, guárdalo en un lugar seco y seguro.
- Utiliza la bolsa incluida para proteger el soporte y el medidor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el soporte de veleta ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- Las baterías deben ser desechadas en puntos de recogida designados para evitar contaminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta el sitio web oficial de Kestrel o el punto de contacto designado en tu región.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu soporte de veleta KESTRAL 5000 SERIES de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Support de Girouette KESTRAL 5000

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de girouette KESTRAL 5000. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions et suivre les recommandations pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre la sécurité.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les blessures** : Assurez-vous que le support est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter qu'il ne tombe.
- **Manipulation des piles** : Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Remplacez les piles uniquement dans un environnement sec.
- **Conditions de vent** : Utilisez le produit dans des conditions de vent modérées pour éviter des dommages au support ou à l'appareil Kestrel.
- **Rangement** : Rangez le produit dans un endroit sec et à l'abri des intempéries lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Support :

- Fixez le compteur Kestrel directement sur le support de girouette.
- Utilisez un trépied ou un support compatible avec un filetage 1/4"20 pour fixer le support.
- Assurez-vous que le support est bien sécurisé avant de procéder.

2. Utilisation du Produit :

- Positionnez le support de girouette dans une zone dégagée pour une mesure optimale du vent.
- Vérifiez que le Kestrel est orienté vers le vent pour garantir des mesures précises.
- Utilisez le mât d'extension si nécessaire pour atteindre des hauteurs appropriées.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le support et le Kestrel pour assurer leur bon fonctionnement.
- Vérifiez les connexions et les fixations pour vous assurer qu'elles sont en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques et des piles.
- Déposez les piles usagées dans des points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support de girouette KESTRAL 5000. Merci de votre attention et bonne utilisation !

KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Questo supporto è progettato per fornire letture accurate e affidabili delle condizioni atmosferiche. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze incluse nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Se noti comportamenti anomali o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT solo con il misuratore Kestrel 5000.
- **Montaggio sicuro:** Assicurati che il supporto sia montato saldamente su un treppiede o staffa compatibile con attacco 1/4-20.
- **Stabilità:** Quando utilizzi un'asta di estensione, assicurati che sia ben fissata per evitare cadute o incidenti.
- **Batterie:** Utilizza solo batterie AA raccomandate e segui le istruzioni per la sostituzione.
- **Manutenzione:** Pulisci il supporto regolarmente per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto:

- Rimuovi il supporto dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Monta il supporto sul treppiede o sulla staffa utilizzando l'attacco 1/4-20.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato e stabile prima di procedere.

2. Collegamento del Misuratore:

- Inserisci il misuratore Kestrel 5000 nel supporto fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il misuratore sia correttamente orientato verso il vento.

3. Utilizzo del Prodotto:

- Posiziona il supporto in un'area aperta lontano da ostacoli che potrebbero influenzare le letture.
- Utilizza l'asta di estensione, se necessario, per ottenere letture più elevate e accurate.
- Monitora costantemente le letture e annota i dati per analisi future.

4. Rimozione e Conservazione:

- Quando non in uso, rimuovi il misuratore dal supporto e riponilo nella custodia fornita.
- Conserva il supporto in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale di Kestrel.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo efficace e sicuro del KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per aver contribuito alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Návod k bezpečnému používání KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili držák KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a pohodlí uživatelů. V tomto návodu najdete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu v souladu s evropskými normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a plně funkční.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo podezření na závadu nepoužívejte produkt a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži držáku na stativ nebo jiný podpěrný systém zajistěte, aby byl správně upevněn, aby se předešlo pádu nebo poškození.
- Při měření větru se ujistěte, že je Kestrel orientován do směru větru pro přesné měření.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při manipulaci s bateriemi dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení, včetně správné likvidace vybitých baterií.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty.
2. Držák připevněte na stativ nebo jiný držák s 1/420 závitem.
3. Vložte měřič Kestrel do držáku, dokud nezaklapne.
4. Ujistěte se, že je měřič pevně uchycen a připraven k použití.
5. Pro měření větru otočte měřič do směru větru.
6. Sledujte a zaznamenávejte rychlost a směr větru podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte na místech určených pro sběr elektroodpadu.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu.