

M500 MECHANICAL SCALE - RCBS M500 MECHANICAL SCALE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutvågar](#)

M500 mekanisk våg erbjuder både höger- och vänsterhänt användning samt en mängd stora funktioner till ett överkomligt pris. Med en beprövad tvåvågsdesign som låter dig väga upp till 505 grains med +/-0,1 grains noggrannhet, erbjuder M500 även RCBS' magnetiska dämpningssystem för snabba avläsningar och underhållsfri rörelse. Den tipsäkra metallskålen gör lastning enklare, och en robust gjuten aluminiumbas har till och med en konverteringstabell från grains till gram för att underlätta beräkningar och receptkonverteringar.



Produktinformation

- Namn: [RCBS M500 MECHANICAL SCALE](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749015686
- Tillv.nr.: 98915
- Leveransvikt: 0.521kg
- Leveranshöjd: 108mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 318mm
- UPC: 076683989154

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [M500 Mekanisk Våg Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

M500 Mekanisk Våg Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt M500 mekaniska våg från RCBS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din våg. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att vågen endast används för att väga ickelevsmedelsprodukter som avsett.
- Håll vågen utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet vågen för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Använd vågen på en stabil, plan yta för att säkerställa noggranna avläsningar.
- Överbelasta inte vågen bortom dess maximala kapacitet på 505 grains.
- Undvik exponering för extrema temperaturer, fuktighet eller direkt solljus, eftersom detta kan påverka vågens prestanda.
- Om vågen verkar fungera felaktigt, avbryt användningen och kontakta kundsupport för hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Hantering:** Hantera alltid vågen med omsorg. Undvik att tappa eller slå den för att upprätthålla noggrannhet.
- **Lastning:** Använd den tipsäkra metallskålen som medföljer för att lasta föremål för vägning. Se till att föremålen är centrerade för att undvika att de tippar.
- **Kalibrering:** Kalibrera vågen regelbundet enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa noggrannhet.
- **Magnetiskt Dämpningssystem:** Var försiktig med att inte placera magnetiska föremål nära vågen, eftersom detta kan påverka det magnetiska dämpningssystemet.
- **Rengöring:** Rengör vågen med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada ytan.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Placera vågen på en stabil, plan yta.
- Se till att vågen är i våg för noggranna mätningar.

2. Vägning av Föremål:

- Slå på vågen om det är tillämpligt.
- Placera den tipsäkra metallskålen på vågen.
- Tillsätt föremålet i skålen försiktigt.
- Vänta på att avläsningen stabiliseras innan du registrerar vikten.

3. Kalibrering:

- Följ tillverkarens instruktioner för att kalibrera vågen regelbundet.
- Använd en känd vikt för kalibrering för att säkerställa noggrannhet.

4. Förvaring:

- Förvara vågen på en torr plats när den inte används.
- Håll den täckt för att förhindra dammansamling.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med M500 mekaniska vågen, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Släng inte vågen i vanligt hushållsavfall.
- Ta bort batterier (om tillämpligt) och gör dig av med dem enligt lokala riktlinjer för batterihantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra förhållanden, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att använda M500 mekaniska våg på ett säkert och effektivt sätt. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker vägningserfarenhet. Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se