

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Detta är en stålshot-laddningsstång för enstegs omladdare. Tillgänglig för att ladda från 7/8 oz. till 1-1/2 oz. av skott och #1 storlekar ner till #6.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019392
- Tillv.nr.: 30210036
- Storlek: 1 oz
- Leveransvikt: 0.236kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013291

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna laddningsstång är designad för att användas med enstegs omladdare och möjliggör laddning av stålshot från 7/8 oz. till 11/2 oz. och storlekar #1 ner till #6. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med stålshotladdningsstången.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller andra källor till brand.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och enligt specifikationerna.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Följ tillverkarens manual för att installera laddningsstången korrekt på din enstegs omladdare.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna innan du börjar använda produkten.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll laddningsstången med den önskade mängden stålshot (1 oz).
- Ställ in din omladdare enligt tillverkarens instruktioner.
- Ladda ammunitionen enligt säkerhetsföreskrifterna och se till att inga föremål blockerar mekanismen.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången efter varje användning för att förhindra ansamling av stålshot och skräp.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador.

Avfallshantering

- Kassera alla trasiga eller skadade delar på ett säkert sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en effektiv och säker användning av din SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se