

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019404
- Tillv.nr.: 30212
- Storlek: 1/2 oz
- Leveransvikt: 0.252kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489012546

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att möjliggöra justering av laddningar och skapa den önskade laddningen för ditt skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och att alla instruktioner följs.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en farlig produkt, rapportera detta till de lokala myndigheterna.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Var särskilt försiktig när produkter används av barn eller andra sårbara individer.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produktens laddningsstång som angivet i manualen.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar använda pressen.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skydd för att skydda dig själv under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa skruven som håller den på plats.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst skruven för att säkra laddningsstången på plats.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina specifika behov, följ alltid rekommendationerna för säkerhet.
- Kontrollera att laddningsstången fungerar korrekt innan du börjar ladda.
- Undvik att överbelasta pressen med mer än den angivna kapaciteten.

Avfallshantering

- När produkten är utgången eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information om säkerhet eller frågor angående produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Tack för att du läste dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BARS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se