

SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Enkelstegs blyhagelstänger utformade för dina tävlingsbehov.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019436
- Tillv.nr.: 30234SS
- Storlek: 3/4 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489016889

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att möta dina tävlingsbehov inom blyhagel. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid laddning av hagel.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brandfarliga material.
- Använd produkten endast för avsett ändamål, såsom laddning av blyhagel.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition och laddningsutrustning.
- Undvik att överfylla laddningsstationen; följ rekommenderade mått noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera den enstaka laddningspressen på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och säkrade innan användning.

2. Användning:

- Fyll laddningsbehållaren med den rekommenderade mängden blyhagel (3/4 oz).
- Ställ in laddningspressen enligt instruktionerna i användarmanualen.
- Tryck ned handtaget för att ladda hagel. Kontrollera att processen går smidigt och utan motstånd.
- Efter laddning, kontrollera att alla patroner är korrekt fyllda och säkra innan de används.

Avfallshantering

- Kasta alla använda eller skadade komponenter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningar där det är möjligt och enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se