

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Loddbollstänger designade för progressiva omladdare. Finns för att ladda 1/2 oz.
till 1-1/8 oz.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019440
- Tillv.nr.: 50212SS
- Storlek: 1/2 oz
- Leveransvikt: 0.247kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489010900

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för användning med progressiva omladdare och är avsedd för att ladda 1/2 oz. till 11/8 oz. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av omladdningsmaterial.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av bly och andra kemikalier.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador.
- Följ installationsanvisningarna i din omladdare för att korrekt installera laddningsstängerna.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning:

- Ladda endast de angivna mängderna (1/2 oz. till 11/8 oz.) för att undvika överbelastning.
- Kontrollera alltid att omladdaren är i korrekt läge innan du börjar ladda.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Avfallshantering

- Avfall från produkten och dess komponenter bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produktens delar i hushållssoporna. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt avfallshantering av bly och andra farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens officiella webbplats för support.

Vi tackar för att du valt vår produkt och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se