

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Loddbollstänger designade för progressiva omladdare. Finns för att ladda 1/2 oz.
till 1-1/8 oz.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 7/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019442
- Tillv.nr.: 50278SS
- Storlek: 7/8 oz
- Leveransvikt: 0.243kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 098489013956

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att användas med progressiva omladdare och är avsedd för att ladda 7/8 oz. ammunition. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdare.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Ladda aldrig ammunition i närheten av öppen eld eller gnistor.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående ammunition och omladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera den progressiva omladdaren på en stabil och plan yta.
- Fäst charge bar enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning:

- Följ stegen nedan för att ladda ammunition:
 - Kontrollera att omladdaren är avstängd innan du börjar.
 - Mät upp den önskade mängden pulver och håll det i behållaren.
 - Justera charge bar för att säkerställa korrekt vikt.
 - Starta omladdaren och följ anvisningarna för att ladda ammunition.
- Efter varje användning, rengör charge bar och omladdaren noggrant.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade delar i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Använd en säker metod för att avlägsna alla kemikalier eller farliga material som kan ha använts under omladdningsprocessen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din omladdningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se