

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #12A POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #12A POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019449
- Tillv.nr.: 5012A
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.016kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489012959

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS. Denna produkt är utformad för att förbättra din handladdningsupplevelse och säkerställa noggrannhet vid användning av olika pulver. För att säkerställa säker användning och minimera risker, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid MEC POWDER BUSHINGS i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade bussningar ska inte användas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från en auktoriserad återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en våg för att mäta pulvermängden noggrant.
- Kontrollera att bussningen är korrekt installerad innan du börjar ladda patroner.
- Undvik att blanda olika typer av pulver om inte specifikt angivet av tillverkaren.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella sprutande partiklar.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussning:

- Välj rätt bussning för den pulvertyp du avser att använda (från #7 till #13 och #16 till #38).
- Fäst bussningen ordentligt i din handladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bussningen är säker och stabil innan du börjar ladda.

2. Användning av bussning:

- Mät den önskade pulvermängden med en noggrann våg.
- Fyll pulvret i patronen enligt dina specifikationer.
- Kontrollera alltid att pulvret är korrekt fördelat och att det inte finns några blockeringar i bussningen.

3. Efter användning:

- Rengör bussningen noggrant efter varje användning för att förhindra kontaminering av olika pulver.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade bussningar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga bussningar i vanliga sopor; kontrollera om det finns återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktdetaljer för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av MEC POWDER BUSHINGS, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök MEC:s officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MEC POWDER BUSHINGS på ett säkert sätt bidrar du till en trygg och effektiv handladdningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se