

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019451
- Tillv.nr.: 5014
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489011020

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet produktens skick för att identifiera eventuella skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en våg för att noggrant mäta pulvret innan du laddar patronerna.
- Se till att du är i en välventilerad miljö när du hanterar pulver.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att blanda olika typer av pulver utan att konsultera relevanta säkerhetsdatablad.
- Förvara pulvret och bussningarna på en säker plats, borta från värme och öppen låga.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussningen:

- Se till att du har rätt bussning för den pulvertyp du använder.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera bussningen på din handladdningspress.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt och är säker innan användning.

2. Användning av bussningen:

- Mät upp den mängd pulver du behöver med en våg.
- Fyll försiktigt pulvret i patronen med hjälp av bussningen.
- Kontrollera att det inte finns några spill eller överflödigt pulver runt arbetsområdet.

3. Kontrollera resultatet:

- Efter att ha laddat patronerna, kontrollera vikten av varje patron för att säkerställa noggrannhet.
- Justera mängden pulver om det behövs, baserat på resultaten från dina kontroller.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte använda bussningar och pulver på vanliga sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, och se till att farliga material hanteras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen besök MEC:s webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se