

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019453
- Tillv.nr.: 5016
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489015202

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MEC pulverbussningar som är avsedda för ditt specifika pulver.
- Undvik att överfylla bussningen för att förhindra oönskade reaktioner.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver för att skydda ögonen och huden.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av damm.
- Förvara pulvret och bussningarna på en säker plats, borta från värme och öppen låga.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera bussningen:

- Välj rätt bussning som motsvarar den volym du behöver.
- Skruva fast bussningen på din handladdningspress enligt tillverkarens anvisningar.

2. Använda bussningen:

- Kontrollera att bussningen är korrekt installerad innan du börjar ladda.
- Mät upp den önskade mängden pulver med hjälp av en våg.
- Fyll försiktigt pulvret i patronen enligt dina specifikationer.

3. Kontrollera resultatet:

- Kontrollera alltid att den laddade patronen överensstämmer med dina säkerhetsstandarder.
- Justera mängden pulver vid behov för att uppnå önskad prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna använda bussningar och pulverrester i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta bort produkter i vanlig hushållssoporna. Kontakta lokala miljömyndigheter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen besök MEC:s webbplats på www.mecreloaders.com. Här hittar du mer information om produkter, säkerhetsinstruktioner och supportalternativ.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se