

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019459
- Tillv.nr.: 5040
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.007kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489016025

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS. Dessa pulverbussningar är designade för att ge dig möjlighet att justera pulvermängden för dina patroner. För din säkerhet och bästa användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera att det inte finns några synliga skador.
- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Förvara bussningarna på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast bussningarna för det avsedda syftet, vilket är att justera pulvermängden i handladdade patroner.
- Undvik kontakt med ögonen och huden. Använd skyddshandskar om du hanterar pulver.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och justering av bussningarna.
- Kontrollera att bussningarna är korrekt installerade innan du börjar ladda patronerna.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid handladdning för att skydda dig mot eventuella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussning:

- Kontrollera att din laddpress är avstängd innan du installerar bussningen.
- Ta bort den befintliga bussningen från laddpressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt försiktigt in den nya bussningen i laddpressen och se till att den sitter ordentligt på plats.

2. Användning av bussning:

- Justera pulvermängden genom att vrida på bussningen enligt de specifika instruktionerna för den bussning du använder.
- Kontrollera alltid pulvermängden med en våg innan du laddar patronerna.
- Ladda patronerna enligt tillverkarens rekommendationer och säkerhetsföreskrifter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta bussningar eller material på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga bussningarna i hushållssoporna. Kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen besök MEC:s webbplats på www.mecreloaders.com. Här kan du hitta mer information om produkter, säkerhetsåtgärder och kontaktuppgifter för support.

Vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC POWDER BUSHINGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se