

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019460
- Tillv.nr.: 5040A
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.007kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489016261

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING. Denna produkt är designad för att hjälpa dig att justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Undvik att överfylla bussningarna för att förhindra risk för skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat.
- Förvara pulverbussningarna på en säker plats när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pulverbussningar:

- Se till att laddningspressen är avstängd innan du installerar bussningen.
- Ta bort den gamla bussningen om det behövs.
- Sätt försiktigt in den nya bussningen i laddningspressen tills den sitter ordentligt på plats.

2. Användning av pulverbussningar:

- Fyll på med det önskade pulvret i bussningen.
- Kontrollera att mängden pulver är korrekt med hjälp av en våg.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar korrekt innan du laddar flera patroner.
- Rengör bussningarna regelbundet för att förhindra ansamling av pulverrester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla använda bussningar och pulverrester enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Återvinn förpackningar när det är möjligt.
- Se till att alla avfallshanteringsmetoder följer gällande miljölagar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen besök MEC:s webbplats på www.mecreloaders.com. Här hittar du mer information om produkten samt säkerhetsresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se