

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019462
- Tillv.nr.: 5041A
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.007kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489014151

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING. Denna produkt är designad för att justera pulvermängden i dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid hantering av pulver.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att rätt bussning används för den specifika pulvertypen.
- Använd en våg för att noggrant mäta pulvervikterna.
- Undvik att överfylla bussningen för att förhindra spill och oönskade reaktioner.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och värme.
- Läs och följ alltid säkerhetsdatabladet för det pulver som används.

Instruktioner för installation och användning

1. Välj rätt bussning (från #7 till #13 eller #16 till #38) för det pulver du ska använda.
2. Montera bussningen på din handladdningspress enligt tillverkarens anvisningar.
3. Justera bussningen för att ställa in önskad pulvermängd.
4. Använd en våg för att mäta upp pulvret noggrant.
5. Fyll patronen med den uppmätta mängden pulver.
6. Kontrollera att all utrustning är korrekt monterad innan du påbörjar laddningsprocessen.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Förpackningar och delar som inte längre används bör återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt.
- Undvik att släppa ut pulver eller andra material i miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MEC:s officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se