

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #45 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #45 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749019469
- Tillv.nr.: 5045
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 186mm
- UPC: 098489016896

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #45 POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS

MEC RELOADING #45 POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS. Dessa pulverbussningar är designade för att ge dig möjlighet att justera pulvermängden för dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid MEC POWDER BUSHINGS i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar pulver och utrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bussningen är korrekt installerad innan du börjar ladda patroner.
- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Undvik att överfylla bussningen för att förhindra skador och olyckor.
- Ladda aldrig mer än den rekommenderade mängden pulver.
- Var medveten om att olika typer av pulver kan ha olika säkerhetskrav och hanteringsmetoder.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussning:

- Stäng av all utrustning innan installation.
- Ta bort den gamla bussningen (om tillämpligt) genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Sätt in den nya MEC POWDER BUSHING i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bussningen är i linje med pressens mekanism.

2. Användning av bussning:

- Ställ in den önskade volymen på vågen.
- Fyll på med pulver i bussningen enligt den angivna volymen.
- Kontrollera vikten med vågen innan du fortsätter med laddningen.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna för hantering av pulver.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla oanvända eller trasiga bussningar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Använd återvinningsprogram om sådana finns tillgängliga för plast och metallkomponenter.
- Undvik att släppa ut pulver i miljön. Rengör alltid arbetsytor efter användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC POWDER BUSHINGS, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök MEC:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se