

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749058072
- Tillv.nr.: PMG-500SW
- Patron: 500 S&W
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hylsgagen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte enligt vad som anges i denna guide.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon när du hanterar ammunition eller omladdningskomponenter.
- Håll hylsgagen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet hylsgagen för slitage eller skador före varje användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera hylsgagen. Om den är skadad, sluta använda den och sök en ersättning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att hylsgagen är ren och fri från skräp innan användning.
- Använd inte hylsgagen med ammunition eller hylsor som inte specificeras för WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W.
- Undvik att använda överdriven kraft när du mäter eller omformar hylsor för att förhindra skador på gagen och säkerställa noggranna mätningar.
- Lämna aldrig hylsgagen utan uppsikt under användning.
- Om du upplever något ovanligt beteende eller prestandaproblem med hylsgagen, sluta använda den omedelbart och rådfråga en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är säkert monterad och stabil.
- Välj den lämpliga 7/8"14 press typen för full längd omformare för din hylsa.

2. Använda hylsgagen:

- Placera hylsan i WILSON PISTOL MAX GAGE.
- Använd en skjutmått för att mäta kritiska dimensioner, inklusive:
 - Mynningens diameter
 - Basdiameter
 - Kantens tjocklek och diameter
 - Hylsans totala längd
 - Kulans diameter
- Kontrollera varje mätning mot specifikationerna för 500 S&W hylsan för att säkerställa korrekt storlek.

3. Efter användning:

- Rengör hylsgagen efter varje användning för att upprätthålla noggrannhet och livslängd.
- Förvara hylsgagen på en säker och torr plats när den inte används för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera hylsgagen i enlighet med lokala bestämmelser angående elektronikavfall och metallavfall.
- Se till att alla komponenter som kan utgöra en fara hanteras korrekt vid avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller din återförsäljare för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se