

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (48.1CM)

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" \(3.8CM\) X 18 15/16" \(48.1CM\)](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925118320
- Tillv.nr.: 100974
- Grit: 320
- Storlek: 1 1/2 x 18 15/16
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 91mm
- Leveranslängd: 191mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT

Introduktion

Tack för att du valde SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder slipbältena.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att slipbältena endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, dammasker och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Förvara slipbältena på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Kontrollera regelbundet slipbältena för tecken på slitage eller skador innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den maximala driftshastigheten som anges på slipbältet.
- Undvik att använda slipbältena på material som kan orsaka överdriven värme eller gnistor.
- Säkerställ att slipbältena är korrekt installerade på maskinen innan användning.
- Använd inte slipbältena om de är skadade eller slitna.
- Håll händer och kropp borta från slipområdet för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Koppla bort strömförsörjningen innan du installerar slipbältet.
- Ta bort eventuellt befintligt slipbälte från maskinen.
- Justera det nya slipbältet med rullarna och säkerställ att det passar korrekt.
- Spänn slipbältet enligt tillverkarens instruktioner.
- Återanslut strömförsörjningen och utför en testkörning utan belastning för att säkerställa korrekt installation.

2. Användning:

- Justera hastighetsinställningarna på din maskin enligt det material som bearbetas.
- Håll arbetsstycket säkert och använd ett jämnt tryck under slipningen.
- Undvik att tvinga slipbältet mot arbetsstycket; låt verktyget göra jobbet.
- Kontrollera regelbundet slipbältet för slitage under användning och byt ut det vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipbälten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om det är tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundserviceteam.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv slipupplevelse med SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se