

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 600 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (38.1CM)

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 600 GRIT 1 1/2" \(3.8CM\) X 18 15/16" \(38.1CM\)](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925118600
- Tillv.nr.: 51642
- Grit: 600
- Storlek: 1 1/2 x 18 15/16
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 196mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 600 GRIT 1 1/2" \(3.8CM\) X 18 15/16" \(38.1CM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SANDING BELTS VSM ABRASIVES CORPORATION 600 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (38.1CM)

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation Sanding Belts. Dessa bälten är designade för högpresterande slipning och ytbehandling. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå denna säkerhetsguide innan du använder slipbältena.
- Se till att slipbältena används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att minska risken för olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och dammmasker för att skydda mot damm och skräp.
- Se till att all elektrisk utrustning som används med slipbältena är ordentligt jordad och underhållen.
- Förvara slipbältena på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera slipbältet före varje användning för eventuella tecken på skador, slitage eller defekter. Använd inte skadade bälten.
- Se till att slipbältet är korrekt installerat på maskinen innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade driftshastigheten för slipbältet.
- Undvik kontakt med rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Tvinga inte slipbältet in i arbetsstycket; låt verktyget göra jobbet.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från slipområdet medan det är i drift.
- Var medveten om möjligheten för gnistor och damm; se till att det finns god ventilation i arbetsområdet.
- Använd inte slipbältena för något annat än avsedda applikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuella gamla eller skadade slipbälten från maskinen.
- Justera det nya slipbältet på maskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bältet är korrekt spänt och säkert fastsatt.
- Kontrollera att slipbältet är korrekt justerat och fritt från hinder innan du slår på maskinen.

2. Användning

- Anslut maskinen och slå på den.
- Låt maskinen nå rätt hastighet innan slipning.
- Börja slipa genom att applicera lätt tryck på arbetsstycket, och flytta bältet över ytan på ett kontrollerat sätt.
- Kontrollera regelbundet slipbältet för slitage och byt ut det vid behov.
- När du är klar, stäng av maskinen och koppla ur den innan du rengör eller justerar inställningen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte slipbälten i hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående slipbältena, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation redo för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning av VSM Abrasives Corporation Sanding Belts. Din följsamhet till dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv slipupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se