

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 2" (5.1CM) X 48" (121.9CM) SANDING BELT, 120 GRIT

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Sanding Belts](#)

För att passa Raytech expanderande sliptrummor

Om "Compact Grain" bälten - Aluminiumoxidbälten i superfina kornstorlek (som 600) finns endast i vad tillverkaren kallar "Compact Grain". Denna process lagerar korn i ett speciellt lim och ökar beltlivslängden avsevärt. Compact grain-bälten är lätta att känna igen; de är fula! 600 kornbältet som visas ser ut som det borde vara ett 60 korn, men DET ÄR DET INTE. Det kommer verkligen att ge en 600 kornfinish och kommer att hålla extremt bra. Har harpikserad, aluminiumoxid. Säljs styckvis.



Produktinformation

- Namn: [VSM ABRASIVES CORPORATION 2" \(5.1CM\) X 48" \(121.9CM\) SANDING BELT, 120 GRIT](#)
- Tillverkare: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produktnr: 925248120
- Tillv.nr.: 80373
- Grit: 120
- Storlek: 2 x 48
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 53mm
- Leveransbredd: 124mm
- Leveranslängd: 538mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Sandningsbälten

Introduktion

Tack för att du valde VSM Abrasives Corporation 2" (5.1 cm) x 48" (121.9 cm) sandningsbälte, 120 grit. Denna produkt är designad för att ge en effektiv och hållbar slipning. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid sandningsbältet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte bältet om det är skadat.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att minimera risken för olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och ansiktsmask.
- Förvara bältet på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn och djur.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd bältet endast med kompatibla maskiner. Kontrollera att maskinen är i gott skick.
- Undvik att överbelasta sandningsbältet; följ rekommenderad användning för att förlänga livslängden.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från slipytan under användning.
- Använd inte bältet på material som det inte är avsett för, såsom vätskor eller mjuka material som plast.
- Om bältet börjar överhettas, stanna maskinen och låt bältet svalna innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sandningsbältet:

- Stäng av maskinen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort det gamla bältet om det finns ett.
- Placera det nya sandningsbältet på maskinen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bältet är korrekt installerat och sträckt innan du kopplar in strömmen igen.

2. Användning av sandningsbältet:

- Sätt på skyddsglasögon och annan personlig skyddsutrustning.
- Slå på maskinen och låt den nå full hastighet innan du börjar slipa.
- För bältet jämnt över arbetsytan utan att trycka för hårt.
- Kontrollera regelbundet bältets skick under användning.

Avfallshantering

- Kassera använda och slitna sandningsbälten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga bälten i brännbart avfall om de innehåller material som kan vara farliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Slutord

Ditt säkerhet är viktigt. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av VSM Abrasives Corporation sandningsbälten. Tack för att du bidrar till en säker arbetsmiljö!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se