

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Warne Scope Mounts är glada att introducera deras andra generationens SKEL-fäste, X-SKEL. Detta nya MSR-fäste erbjuder en extra 1" framåtlutning och en 1-delad klämdesign för ökad styrka. Den robusta, lätta designen av X-SKEL bibehåller vår kända Return to Zero-funktionalitet och använder ½" hexmuttrar för en stabil och säker fästning. Den har en skelettiserad ringkropp och lock för minskad vikt samt insatser med gängad stål för maximal hållbarhet. X-SKEL placerar din optik på den IDEAL HÖJDEN med en generös lutning för korrekt ögonavstånd och kan enkelt rymma de längre ögonstycken som finns på många av dagens kikare. Lättvikts, skelettiserad aluminiumkropp och lock för att minska den totala vikten utan att kompromissa med pålitligheten. #8 Torx-stil fästelement med gängade insatser i stål för att förhindra att de stripas. Ytterligare 1-tums framåtlutningsdesign för att ge extra ögonavstånd. Placerar din optik på den Ideala Höjden för MSR och liknande plattformar. 1/2" taktisk mutterfäste, 65 in/lb. av vridmoment rekommenderas.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, DARK EARTH](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000382
- Tillv.nr.: XSKEL30DE
- Finish: Dark Earth
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: 3-Gun, Competition
- Leveransvikt: 0.254kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 184mm
- UPC: 656813104864

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, DARK EARTH](#)
[Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde XSKELfästet från Warne MFG. Company. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning, eftersom den innehåller viktig säkerhetsinformation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att fästet är kompatibelt med din specifika optik och ditt vapen innan installation.
- Hantera alltid ditt vapen på ett säkert sätt och följ alla standardregler för vapenhantering.
- Inspektera fästet för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll fästet och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara fästet på en sval, torr plats när det inte används för att förhindra korrosion eller skador.
- Var medveten om din omgivning när du använder fästet och optiken, och se till att det är en säker skjutmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att fästet är ordentligt fäst vid ditt vapen före varje användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg och vridmomentsspecifikationer under installationen för att undvika överdriven åtdragning.
- Kontrollera regelbundet att fästet och optiken är ordentligt åtdragna under användning.
- Undvik att använda fästet i extrema temperaturer eller miljöer som kan påverka dess integritet.
- Om du märker någon ovanlig beteende eller prestandaproblem med fästet, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av optik och fästen med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en ½" hexnyckel och #8 Torxskruvmejsel.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Montering av fästet

- Justera fästet med skenorna på ditt vapen.
- Använd den ½" taktiska muttern för att fästa fästet. Se till att det är åtdraget till ett vridmoment av 65 in/lb.
- Kontrollera att fästet är i nivå och ordentligt fäst.

3. Fästa optiken

- Placera din optik i fästets skelettiserade ringkropp.
- Säkra optiken med de medföljande locken och #8 Torxfästelementen.
- Dra åt fästelementen försiktigt för att undvika att trådarna stripas.

4. Slutkontroller

- Dubbelkolla alla anslutningar för att säkerställa att allt är säkert.
- Gör en visuell inspektion för att bekräfta att det inte finns några lösa komponenter.

5. Användning

- När du använder vapnet med den monterade optiken, se till att du upprätthåller korrekt ögonavstånd enligt optikens tillverkares specifikationer.
- Övervaka regelbundet prestandan hos fästet och optiken under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fästet i hushållsavfall om det innehåller några farliga material.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående XSKELfästet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt XSKELfäste. Prioritera alltid säkerheten och konsultera professionella om du är osäker på någon aspekt av installation eller användning. Tack för att du uppmärksammade dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se