

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Warne Scope Mounts är glada att introducera deras andra generationens SKEL-fäste, X-SKEL. Detta nya MSR-fäste erbjuder en extra 1" framåtlutning och en 1-delad klämdesign för ökad styrka. Den robusta, lätta designen av X-SKEL bibehåller vår kända Return to Zero-funktionalitet och använder ½" hexmuttrar för en stabil och säker fästning. Den har en skelettiserad ringkropp och lock för minskad vikt samt insatser med gängad stål för maximal hållbarhet. X-SKEL placerar din optik på den IDEAL HÖJDEN med en generös lutning för korrekt ögonavstånd och kan enkelt rymma de längre ögonstycken som finns på många av dagens kikare. Lättvikts, skelettiserad aluminiumkropp och lock för att minska den totala vikten utan att kompromissa med pålitligheten. #8 Torx-stil fästelement med gängade insatser i stål för att förhindra att de stripas. Ytterligare 1-tums framåtlutningsdesign för att ge extra ögonavstånd. Placerar din optik på den Ideala Höjden för MSR och liknande plattformar. 1/2" taktisk mutterfäste, 65 in/lb. av vridmoment rekommenderas.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000384
- Tillv.nr.: XSKEL30TW
- Finish: Svart
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: 3-Gun, Competition
- Leveransvikt: 0.247kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 184mm
- UPC: 656813104895

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din mount. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att mounten är kompatibel med ditt kikarsikte och vapen innan installation.
- Inspektera alltid mounten för eventuell skada eller defekter innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.
- Förvara mounten på en sval och torr plats när den inte används.
- Håll mounten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Se till att mounten är lämplig för ditt 30mm kikarsikte.
- **Installation:** Följ installationsinstruktionerna noggrant för att undvika felaktig installation som kan leda till olyckor.
- **Dra åt specifikationer:** Använd en momentnyckel för att dra åt den taktiska muttern till 65 in/lb. Överskrid inte denna momentspecifikation.
- **Ögonavstånd:** Se till att justera mounten till den ideala höjden för ditt specifika kikarsikte för korrekt ögonavstånd.
- **Viktöverbälganden:** Var medveten om den lätta designen; se till att din installation förblir stabil och säker under användning.
- **Fästelement:** Kontrollera regelbundet #8 Torxstil fästelement för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och #8 Torxskruvmejsel.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Placera mounten på det angivna området av ditt vapen.
- Justera mounten med kikarsiktets monteringspunkter.
- Sätt in #8 Torxfästelementen genom mounten i vapnets skena.
- Använd momentnyckeln för att dra åt fästelementen till ett moment av 65 in/lb.
- Kontrollera noggrant justeringen och se till att mounten är ordentligt fäst.

3. Användning:

- Efter installationen, montera ditt kikarsikte på XSKEL.
- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och se till att det är säkert.
- Testa installationen på en säker plats för att säkerställa stabilitet och funktionalitet.

4. Underhåll:

- Inspektera regelbundet mounten och fästelementen för slitage eller skador.
- Rengör mounten med en mjuk trasa och undvik att använda starka kemikalier.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mounten i enlighet med lokala förordningar.
- Om mounten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.
- Kassera inte mounten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser.

Observera: Denna guide är avsedd att ge viktig säkerhetsinformation och instruktioner för användning av XSKELmounten. Prioritera alltid säkerhet och följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se