

QD XSKEL CANTILEVER MOUNT - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA QD MOUNT, BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Lätt och Pålitlig

När du väljer ditt nästa monteringsystem, offra inte på tillförlitlighet för vikt. Warne QD XSKEL Cantilever Mount gör det valet enkelt eftersom denna montage har en lätt, skelettiserad aluminiumkropp och lock som gör den både lätt och pålitlig. Warne QD XSKEL Cantilever Mount har en förlängd design som ger över 2 tum av framåtlutning för att ge dig extra ögonavstånd och placerar optiken på den idealiska höjden för din MSR och liknande plattformar. 3-Gun tävlingsstil montage. Stålgängade insatser för stål-på-stål kontakt med alla gängade ytor. #8 Torx stil fästelement med stålgängade insatser för att förhindra att gängorna stripas. Att lägga till Warne QD XSKEL Cantilever Mount till din rigg kommer att förbättra din prestation utan att tynga ner din vapenväska.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA QD MOUNT, BLACK](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000635
- Tillv.nr.: QDXSKEL34TW
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 656813106431

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QD XSKEL CANTILEVER MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QD XSKEL CANTILEVER MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt Warne QD XSKEL Cantilever Mount. Detta monteringsystem är utformat för att ge säker och pålitlig prestanda för dina optiska enheter. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om produkten är skadad, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är ordentligt fäst innan användning för att förhindra att den lossnar under användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering av monteringen.
- Se till att alla skruvar och fästelement är korrekt åtdragna för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Läs igenom hela manualen innan installation.
- Samla nödvändiga verktyg: #8 Torx skruvmejsel.

2. Installation:

- Placera QD XSKEL Cantilever Mount i det önskade läget på din plattform.
- Använd Torx skruvmejseln för att fästa monteringen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att monteringen är ordentligt åtdragen men överdriv inte för att undvika skador på gångorna.

3. Användning:

- Justera optiken till önskad position för att säkerställa korrekt ögonavstånd och siktlinje.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat och justerat innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Warne QD XSKEL Cantilever Mount. Tack för att du valt vårt produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se