

XSR, Xtreme Shooting Rest

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Gevärsstöd](#)

Ungefär 15 1/2" lång x 2" bred, Väger ungefär 18 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- Tillverkare: [BOG](#)
- Produktnr: EU1000023
- Tillv.nr.: 735539
- Färg: Svart
- Stil: Rest
- Leveransvikt: 0.77kg
- Leveranshöjd: 213mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 541mm
- UPC: 729806355397

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introduktion

Tack för att du valt BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra, samt för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid BOG XSR på en stabil och jämn yta för att förhindra olyckor.
- Se till att alla justeringar görs innan skjutning för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur när du använder BOG XSR.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera BOG XSR på en stabil yta.
- Justera höjden och vinkeln på stödbenen för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta innan användning.

2. Användning:

- Fäst ditt vapen på BOG XSR enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera stödets position för att säkerställa en bekväm och stabil skjutställning.
- När du är redo att skjuta, se till att området framför dig är klart och fritt från hinder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avyttring av BOG XSR, se till att den inte längre kan användas av andra.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallmaterial.
- Om produkten är skadad eller trasig, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren. Informationen finns på produktens förpackning eller i den medföljande dokumentationen.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att ge dig en trygg och säker upplevelse med BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Tack för att du följer dessa riktlinjer för att skydda dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se