

Barrel Vise with 3 Oak Bushings

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Vises](#) > [Vise Jaws](#)

Skruvstället ger ett bra grepp för att säkert hålla din pipa på plats vid borttagning. Skruvstället inkluderar två förborra eckblock, 1" och 3/4", samt ett massivt block för anpassad borrarning.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Barrel Vise with 3 Oak Bushings](#)
- Tillverkare: [Wheeler](#)
- Produktnr: EU1001305
- Tillv.nr.: 465185
- Leveransvikt: 6.38kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 170mm
- Leveranslängd: 363mm
- UPC: 661120195177

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Barrel Vise med 3 Ekblock](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Barrel Vise med 3 Ekblock

Introduktion

Tack för att du har valt Wheeler Barrel Vise med 3 Ekblock. Denna produkt är designad för att ge ett säkert och effektivt sätt att hålla din pipa på plats vid borttagning. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart alla farliga produkter och incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med skruvstället.
- Se till att skruvstället är korrekt installerat och stabilt innan du använder det.
- Undvik att överbelasta skruvstället; följ alltid de rekommenderade belastningsgränserna.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte produkten för ändamål som den inte är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skruvstället:

- Välj en stabil och plan yta för installation.
- Fäst skruvstället på ytan med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att skruvstället sitter fast ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av skruvstället:

- Placera pipan mellan ekblocken och justera för att få ett bra grepp.
- Använd handtaget för att justera trycket på pipan. Se till att den är fast men inte överdrivet hårt åtdragen.
- Utför arbetet på pipan medan den är säkert fastspänd. Undvik att använda kraftiga slag eller stötar.

3. Avsluta arbetet:

- Lossa försiktigt skruvstället efter att arbetet är klart.
- Ta bort pipan och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och trä.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Wheeler Barrel Vise med 3 Ekblock. Tack för att du prioriterar din säkerhet och produktens korrekt användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se