

Barrel Vise with 3 Oak Bushings - Set of 3 Replacement Oak Bushings

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktug](#) > [Vises](#) > [Vise Jaws](#)

Ersättningssetet inkluderar en 1", 3/4 och en solid block för anpassad borrar.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Set of 3 Replacement Oak Bushings](#)
- Tillverkare: [Wheeler](#)
- Produktnr: EU1001306
- Tillv.nr.: 844879
- Leveransvikt: 0.6kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 117mm
- Leveranslängd: 297mm
- UPC: 661120194712

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Barrel Vise med 3 Oak Bushings Set](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Barrel Vise med 3 Oak Bushings Set

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Barrel Vise med 3 Oak Bushings Set. Denna produkt är designad för att underlätta precisionsarbete och anpassad borrar. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och stänk.
- Använd handskar för att skydda händerna vid hantering av tunga eller vassa delar.
- Se till att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.
- Var försiktig när du arbetar med tunga föremål för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Oak Bushings:

- Välj rätt bushing (1", 3/4" eller solid block) för din specifika tillämpning.
- Sätt i bushingen i visen och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bushingen är i linje med arbetsstycket innan du börjar borra.

2. Användning av Barrel Vise:

- Fäst arbetsstycket i visen och justera greppet så att det sitter fast.
- Kontrollera att arbetsstycket är stabilt innan du börjar arbeta.
- Använd en bormaskin med rätt hastighet och tryck för att undvika skador på arbetsstycket eller verktyget.

3. Underhåll:

- Rengör visen efter varje användning för att avlägsna spån och skräp.
- Inspektera bushingarna regelbundet för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort oanvända eller skadade delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Wheeler Barrel Vise med 3 Oak Bushings Set. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se