

XL750 Progressive Reloading Machine for Rifle Calibers - Dillon

XL750 Progressive Reloading Machine 204 RUGER

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

The Dillon XL750 is a high-speed progressive reloading machine designed to load common rifle and handgun cartridges, from 17 Hornet through the common belted magnum cartridges in rifle, and 32 ACP through 500 S&W in handgun. Machine height from the bench is 32" without the optional electric case feeder, 38 1/2" with the electric casefeeder installed. A die set has to be ordered separately. Other options shown, but not included: Casefeeder, Strong Mount, Bullet Tray, Powdercheck Die and Low Powder Sensor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Dillon XL750 Progressive Reloading Machine 204 RUGER](#)
- Tillverkare: [DILLON](#)
- Produktnr: EU2005301
- Tillv.nr.: DI75001
- Patron: 204 Ruger
- Leveransvikt: 5.5kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin för Rifle Kalibrar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750

Progressiv Omladdningsmaskin för Rifle Kalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin. Denna maskin är designad för att säkerställa säker och effektiv omladdning av ammunition. För att garantera säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast maskinen i en välventilerad miljö.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdningsmaskinen.
- Förvara maskinen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter på maskinen till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar använda maskinen.
- Använd endast de rekommenderade kalibrarna och komponenterna som är avsedda för Dillon XL750.
- Undvik att överbelasta maskinen med för många komponenter på en gång.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning av dieset och andra tillbehör.
- Var försiktig med hantering av krut och andra brännbara material. Förvara dem på en säker plats.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av maskinen:

- Placera maskinen på en stabil och plan yta.
- Använd eventuellt en Strong Mount för att säkerställa stabilitet.
- Om du använder en elektrisk case feeder, följ installationsanvisningarna noggrant.

2. Användning av maskinen:

- Kontrollera att alla delar är på plats innan du börjar.
- Fyll på med de nödvändiga komponenterna: hylsor, kulor och krut.
- Justera dieset enligt de specifika kalibrarna du använder.
- Starta omladdningen och övervaka processen noga för att undvika problem.

3. Underhåll:

- Rengör maskinen regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Kontrollera och smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvända eller defekta komponenter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Dillon XL750, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Viktig information

- Håll alltid maskinen och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Var medveten om riskerna med omladdning och följ alltid säkerhetsriktlinjerna.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar eller återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Dillon XL750 Progressiv Omladdningsmaskin. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se