

XL750 / XL650 / RL550 Accessories - Dillon RL550/XL650/XL750 Powder Measure

The Dillon Precision Powder Measure for the RL 550 Series and XL 750/650 Reloading Machines represents the best in accurate, reliable and repeatable performance. Accurate to within +/- .10 grain the Dillon Powder Measure provides you with the speed and performance that the modern reloader demands. Perfect for competition reloading as well as hunting and recreational uses the Dillon Precision Powder Measure is the perfect accompaniment to The World's Finest Reloading Machines. Case activated, small and large powder bars included.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon RL550/XL650/XL750 Powder Measure
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005391
- Mfr. No.: DI20782
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon XL750 / XL650 / RL550 Accessories Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Dillon RL550/XL650/XL750](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 / RL550 Tillbehör](#)

Dillon XL750 / XL650 / RL550 Accessories Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Precision Powder Measure for your RL 550 Series and XL 750/650 Reloading Machines. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully to understand the safety guidelines and precautions necessary for the proper use of this equipment.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Powder Measure is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the Powder Measure out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the Powder Measure for any signs of damage or wear before use.
- Use the Powder Measure only for its intended purpose as described in the product documentation.
- If you notice any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and contact support.
- Be aware of your surroundings and ensure that your workspace is clear of hazards while using the Powder Measure.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when operating reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Powder Measure is securely mounted to the reloading press before use.
- Do not exceed the recommended load limits specified in the product documentation.
- Avoid overfilling the powder hopper to prevent spills and potential hazards.
- Use only the recommended types of powder as specified by the manufacturer.
- Never leave the Powder Measure unattended while it is in use.
- Keep the area around the Powder Measure clean and free from any flammable materials.
- Follow all local laws and regulations regarding the storage and handling of reloading materials.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Mounting the Powder Measure:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged.
- Use the provided mounting hardware to securely attach the Powder Measure to the reloading press.
- Check that the Powder Measure is level and stable before proceeding.

2. Connecting the Powder Bars:

- Select the appropriate powder bar for the type of load you are using (small or large).
- Follow the instructions in the product manual to properly connect the powder bar to the Powder Measure.

3. Setting Up the Powder Hopper:

- Carefully fill the powder hopper with the appropriate type of powder.
- Ensure that the hopper lid is securely closed before operating the Powder Measure.

Usage

1. Adjusting the Powder Measure:

- Refer to the product manual for instructions on adjusting the measure to your desired grain weight.
- Make small adjustments and test the output to ensure accuracy.

2. Measuring Powder:

- Place a reloading case under the Powder Measure spout.
- Activate the Powder Measure to dispense the powder into the case.
- Check the weight of the dispensed powder using a scale to confirm accuracy.

3. Cleaning and Maintenance:

- After use, clean the Powder Measure according to the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect all components for wear and replace as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired powder in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Powder Measure in regular household waste. Follow local electronic waste disposal guidelines.
- Ensure that all components are properly cleaned before disposal to prevent contamination.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Dillon Precision Powder Measure, please refer to the manufacturer's website or contact their support team. Ensure that you have your product information available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Dillon Precision Powder Measure. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Dillon RL550/XL650/XL750

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Dillon Precision per le Macchine di Ricarica RL 550 e XL 750/650. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni accurate e affidabili. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Misuratore di Polvere solo per l'uso previsto, ovvero per la ricarica di munizioni.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il Misuratore di Polvere fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il Misuratore di Polvere per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o polvere.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la polvere da ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non sovraccaricare il Misuratore di Polvere oltre le specifiche raccomandate.
- Non lasciare mai il Misuratore di Polvere incustodito durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che la macchina di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Pulisci l'area di lavoro per rimuovere polvere o residui.

2. Montaggio:

- Fissa il Misuratore di Polvere sulla macchina di ricarica seguendo il manuale di istruzioni fornito.
- Controlla che tutte le viti siano serrate e che il Misuratore sia stabile.

3. Verifica:

- Controlla che il Misuratore di Polvere sia correttamente allineato e che non ci siano ostruzioni.

Uso

1. Caricamento della Polvere:

- Riempi il serbatoio del Misuratore con la polvere da ricarica desiderata, seguendo le specifiche del produttore.
- Non superare la capacità massima del serbatoio.

2. Misurazione:

- Attiva il Misuratore di Polvere e attendi che si stabilizzi.
- Esegui un test di misurazione per assicurarti che la quantità di polvere sia corretta.

3. Scarico:

- Scarica la polvere misurata nel contenitore appropriato.
- Pulisci eventuali residui di polvere dal Misuratore dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento della polvere da ricarica e dei materiali di ricarica usati.
- Non smaltire il Misuratore di Polvere insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o alla manutenzione del Misuratore di Polvere Dillon, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti di Dillon Precision. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Dillon. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 / RL550 Tillbehör

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Precision Powder Measure för RL 550serien och XL 750/650 laddningsmaskiner. Denna produkt är utformad för att ge noggrann, pålitlig och upprepningsbar prestanda. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Dillon Precision Powder Measure med rekommenderade laddningsmaskiner (RL 550, XL 650, XL 750).
- Undvik att överfylla eller underfylla pulvret.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Stäng av och koppla bort maskinen när du inte använder den eller utför underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Powder Measure på en stabil och plan yta.
- Följ installationsanvisningarna i användarmanualen för att fästa den på din laddningsmaskin.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan användning.

2. Användning:

- Ställ in pulvret enligt de rekommenderade inställningarna för din specifika laddning.
- Aktivera pulvret genom att trycka på maskinens avtryckare.
- Kontrollera noggrant varje laddning för att säkerställa korrekt vikt.
- Rengör Powder Measure regelbundet för att förhindra blockeringar och säkerställa noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera emballage och oanvända delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Undvik att släppa ut pulver i miljön; hantera det som farligt avfall om det krävs.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.