

XL750 / XL650 / RL550 Accessories - Dillon RL550/XL650/XL750 Powder Measure

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

The Dillon Precision Powder Measure for the RL 550 Series and XL 750/650 Reloading Machines represents the best in accurate, reliable and repeatable performance. Accurate to within +/- .10 grain the Dillon Powder Measure provides you with the speed and performance that the modern reloader demands. Perfect for competition reloading as well as hunting and recreational uses the Dillon Precision Powder Measure is the perfect accompaniment to The World's Finest Reloading Machines. Case activated, small and large powder bars included.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Dillon RL550/XL650/XL750 Powder Measure](#)
- Tillverkare: [DILLON](#)
- Produktnr: EU2005391
- Tillv.nr.: DI20782
- Leveransvikt: 155kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 / RL550 Tillbehör](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Dillon XL750 / XL650 / RL550 Tillbehör

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Precision Powder Measure för RL 550serien och XL 750/650 laddningsmaskiner. Denna produkt är utformad för att ge noggrann, pålitlig och upprepningsbar prestanda. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Dillon Precision Powder Measure med rekommenderade laddningsmaskiner (RL 550, XL 650, XL 750).
- Undvik att överfylla eller underfylla pulvret.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Stäng av och koppla bort maskinen när du inte använder den eller utför underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Powder Measure på en stabil och plan yta.
- Följ installationsanvisningarna i användarmanualen för att fästa den på din laddningsmaskin.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan användning.

2. Användning:

- Ställ in pulvret enligt de rekommenderade inställningarna för din specifika laddning.
- Aktivera pulvret genom att trycka på maskinens avtryckare.
- Kontrollera noggrant varje laddning för att säkerställa korrekt vikt.
- Rengör Powder Measure regelbundet för att förhindra blockeringar och säkerställa noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera emballage och oanvända delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Undvik att släppa ut pulver i miljön; hantera det som farligt avfall om det krävs.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se