

BENCH-REST NECK DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Bench- Rest Neck Die 308 Winchester - 7/8"

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Bench-Rest (BR)-Nackdöden vägleder patronhylsan över hela längden innan patronhylsan formas med en utbytbar precisionsslipad bush.

Guidehylsan har den interna konturen av patronkammaren för att täcka patronhylsan.

Guidehylsan och kroppen av denna omladdningsdö är perfekt anpassade för att säkerställa exakt axeljustering av patronen under storleksprocessen.

Naturligtvis har BR-Nackstorlekaren en valfri expander och den utbytbara tändhattutdragaren.

Denna dö är det perfekta valet för dem som vill lämna ingenting åt slumpen när de omladdar.

Specifikationer:

- Gänga: 7/8"
- Nackstorlek Bush (diameter): 8.45mm
- Expander (diameter): 7.8mm

Alla relevanta komponenter har ett artikelnummer för enkel ombeställning vid behov.

Du hittar ytterligare instruktioner och hjälp med att välja tillbehör och reservdelar i manualen.

[Manualen kan hittas här](#)

Produktinformation

- Namn: [TRIEBEL Bench-Rest Neck Die 308 Winchester - 7/8"](#)
- Tillverkare: [TRIEBEL](#)
- Produktnr: EU2008176
- Tillv.nr.: 3299603
- Laddverktygstyp: Halskalibreringsverktyg
- Patron: 308 Winchester
- Threads: 7/8"
- Leveransvikt: 0.3kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 43mm
- Leveranslängd: 135mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL BENCHREST NECK DIES FÖR GEVAR CALIBERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TRIEBEL BENCHREST NECK DIES FÖR GEVAR CALIBERS

Introduktion

Tack för att du valt TRIEBEL BenchRest Neck Die för 308 Winchester. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå exakt axeljustering av patroner under omladdning. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningsverktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Var försiktig med skarpa kanter och rörliga delar när du hanterar produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och enligt specifikationerna.
- Undvik att överbelasta produkten för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Neck Die:

- Skruva fast neck die i omladdningspressen med gängan 7/8".
- Kontrollera att die sitter ordentligt och är i linje med pressens axel.

2. Användning av Neck Die:

- Placera en tom patronhylsa i die.
- Använd den utbytbara precisionsslipade bushen för att forma patronhylsan.
- Om så önskas, använd den valfria expandern för att justera hylsan ytterligare.
- Kontrollera att hylsan är korrekt formad innan du fortsätter med omladdningen.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa långvarig prestanda.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TRIEBEL BenchRest Neck Die, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren.

Vi tackar för ditt val av TRIEBELprodukter och önskar dig en säker och framgångsrik omladdningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se