

X-10 Replacement Parts - X-10 Powder Measure Relocation Kit

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

Detta kit är utformat för att vara en fantastisk produkt för i stort sett alla, och vi är säkra på att du kommer att uppskatta Frankford Arsenal X-10 Powder Measure Relocation Kit.

Utvecklat med några av de mest hållbara och pålitliga materialen som finns, kommer dessa Press Parts & Accessories från Frankford Arsenal att ge dig en produkt som erbjuder många års pålitlighet.

Frankford Arsenal har länge utvecklat produkter av hög kvalitet, och Frankford Arsenal X-10 Powder Measure Relocation Kit är deras sätt att visa hur mycket de bryr sig.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [X-10 Powder Measure Relocation Kit](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU2012300
- Tillv.nr.: 1201583
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 82.55mm
- Leveransbredd: 381mm
- Leveranslängd: 190.5mm
- UPC: 661120748762

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för X10 Powder Measure Relocation Kit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för X10 Powder Measure Relocation Kit

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal X10 Powder Measure Relocation Kit. Denna produkt är utformad för att ge dig en säker och effektiv lösning för att flytta din pulvermätare. För att säkerställa en trygg användning av produkten har vi sammanställt denna säkerhetsinstruktionsguide. Vänligen läs igenom alla avsnitt noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna förpackningen** och kontrollera att alla delar är inkluderade enligt produktens innehållsförteckning.
2. **Montera produkten** enligt följande steg:
 - Fäst fästet på den avsedda platsen på din press.
 - Säkra alla skruvar och muttrar med hjälp av en lämplig skruvmejsel eller nyckel.
 - Kontrollera att allt är ordentligt fastsatt innan du fortsätter.
3. **Använd produkten:**
 - Ställ in pulvermätaren enligt dina specifikationer.
 - Kontrollera att pulvermätaren fungerar korrekt innan du börjar ladda.
 - Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du hanterar krut eller andra farliga ämnen.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten inte längre är i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Tack för att du valde Frankford Arsenal. Vi hoppas att du får nytta av din X10 Powder Measure Relocation Kit och att den ger dig många års pålitlig användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se