

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK

[Skytte](#) > [Windmeters och Flaggor](#) > [Windmeters](#)

The Kestrel 5700 replaces the Sportsman model and offers a more affordable entry into advanced ballistic weather meters. But what sets the 5700 apart from the Elite version? The Elite model features proprietary Applied Ballistics® software, while the Kestrel 5700 uses a ballistic solver that is not Applied Ballistics. If you want the highest level of ballistic performance, the Elite is the preferred choice. However, for shooters who need to stay within budget, the Kestrel 5700 delivers powerful functionality at a more accessible price point.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Features:

- G1 / G7 Ballistic Solver: Corrects for aerodynamic jump, spin drift, and Coriolis effect to enable accurate long-range shooting
- Easy Mode: Step-by-step guided setup that helps users learn the system quickly and shoot with confidence at distance
- Muzzle Velocity Calibration Guide: Allows accurate bullet velocity calibration without a chronograph, improving overall precision
- Environmental Capture: Measures and adapts to current conditions wherever you are, automatically updating ballistic solutions—no re-zeroing required when changing elevation
- LiNK Connectivity: Powered by Bluetooth® Low Energy, enabling wireless communication with mobile devices and computers, and integration with LiNK-compatible laser rangefinders for increased speed and accuracy
- Weather Mode: Provides all environmental measurements, data storage, and graphing functions of the Kestrel 5500 Weather Meter, including wind speed, wind direction, crosswind, temperature, humidity, pressure, and altitude
- Large, High-Resolution Display: Easily readable even in direct sunlight, featuring both bright white and night-vision-friendly red backlighting
- Kestrel LiNK Ballistics App: Available for iOS and Android, offering convenient firearm management, profile backup, and remote viewing of ballistic solutions on your mobile device
- Rugged and Waterproof: Drop-tested to MIL-STD-810G standards and waterproof to IP67. Includes a protective cover, neck lanyard, and lithium AA battery

Produktinformation

- Namn: [Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK](#)
- Tillverkare: [KESTREL](#)
- Produktnr: EU2016381
- Tillv.nr.: 0857BLTAN
- Leveransvikt: 0.229kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 165mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Denna produkt är designad för att ge noggranna mätningar av ballistiska förhållanden och väderdata. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en enhet som är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Se till att enheten är torr och ren innan du använder den.
- Använd inte produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktionalitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Batteri:** Använd endast rekommenderade lithium AAbatterier. Byt ut batterierna om enheten visar tecken på svag ström.
- **Vattentålighet:** Produkten är vattentålig enligt IP67. Undvik att utsätta den för långvarig nedsänkning i vatten.
- **Koppling:** Använd LiNKfunktionen endast med kompatibla enheter för att undvika tekniska problem.
- **Mätningar:** Var medveten om att externa faktorer såsom stark vind eller plötsliga temperaturförändringar kan påverka mätresultaten.
- **Kalibrering:** Följ kalibreringsanvisningarna noggrant för att säkerställa noggranna mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Öppna batterifacket på baksidan av enheten.
- Sätt i två lithium AAbatterier med korrekt polaritet.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning av Kestrel 5700:

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Följ "Easy Mode" för en stegförstegguide för att ställa in enheten.
- Använd G1/G7 Ballistic Solver för att få exakta mätningar.
- Aktivera LiNKfunktionen för att koppla enheten till din smartphone eller dator.
- Mät miljöförhållanden och justera inställningarna efter behov.

3. Underhåll av enheten:

- Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.
- Förvara enheten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera enheten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Återvinn batterierna på ett säkert sätt enligt lokala avfallsregler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid för senaste information om produkten och eventuella säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se