

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Skytte](#) > [Windmeters och Flaggor](#) > [Windmeters](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Produktinformation

- Namn: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Tillverkare: [KESTREL](#)
- Produktnr: EU2016385
- Tillv.nr.: 0857ALOLV
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 165mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Elite Weather Meter med Applied Ballistics. Denna enhet är utformad för att ge noggranna mätningar av miljöparametrar som är viktiga för långdistansskyttar. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet som anges i bruksanvisningen.
- Håll enheten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra oavsiktlig användning.
- Kontrollera alltid enheten för skador innan användning. Använd inte enheten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av mätinstrument.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att batteriet är korrekt installerat och att batterifacket är ordentligt stängt för att undvika läckage.
- Använd endast AAbatterier av hög kvalitet för att säkerställa bästa prestanda.
- Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Rengör enheten med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller slipande material.
- Använd enheten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika felaktiga mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batteriet:

- Öppna batterifacket genom att trycka på låset.
- Sätt i ett AAbatteri med rätt polaritet (+/-).
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Slå på enheten:

- Tryck på strömbrytaren för att slå på Kestrel 5700 Elite.

3. Navigera i menyn:

- Använd de intuitiva knapparna för att navigera genom inställningarna.
- Välj önskad miljöparameter att mäta.

4. Använda Bluetooth LiNK:

- Aktivera Bluetooth på din Android eller iOS-enhet.
- Följ instruktionerna för att ansluta till Kestrel 5700 Elite.

5. Mäta och analysera:

- Håll enheten stadigt för att få exakta mätningar.
- Använd den "Litz" biblioteket för att få tillgång till över 225 mätdata för kulor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte enheten i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall.
- Se till att batterierna återvinns på ett korrekt sätt. Kontrollera lokala återvinningsstationer för information om batterihantering.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Tack för att du prioriterar säkerhet och noggrannhet i dina mätningar!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se