

Accessories - Kestrel General - Ultrapod tripod with Clamp

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

Clamp any Kestrel device onto this rugged and lightweight tripod to take measurements in the field. Portable and weather-resistant, it is ideal for travel and can be used in all weather conditions.

Technical Specifications:

Height (extended): 8 inches / 20 cm

Length (folded): 7 inches / 18 cm

Maximum load capacity: 6 lbs (2.7 kg)

Pan adjustment: 360 degrees

Tilt adjustment: ± 90 degrees

Angle adjustment: ± 20 degrees

Dimensions (folded): 7" x 2" x 2" (17.8 cm x 5.1 cm x 5.1 cm)

Weight: 4.2 oz (119 g)

Material: Nylon (extremely shatterproof)

Compatibility: Kestrel 1000-3500, Kestrel 4000 Series, Kestrel 5 Series. The top clamp can be removed and attached to any tripod with a standard tripod mount (1/4-20 thread).

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Ultrapod tripod with Clamp](#)
- Tillverkare: [KESTREL](#)
- Produktnr: EU2016437
- Tillv.nr.: 0799
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General Ultrapod Tripod med Clamp](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General Ultrapod Tripod med Clamp

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel General Ultrapod tripod med Clamp. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för att montera Kestrelenheter i fält. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten på EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp av produkten online, säkerställ att säljaren följer säkerhetskraven.
- Skydd för särskilda konsumentgrupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och använd den endast av vuxna.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller distributör.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är intakta och fungerar korrekt innan användning.
- Använd produkten endast på stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Montera Kestrelenheten ordentligt på clampen för att undvika att den faller.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller åska.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Kestrelenhet:

- Öppna clampen och placera Kestrelenheten i clampen.
- Stäng clampen försiktigt för att säkerställa att enheten sitter fast.

2. Justering av tripod:

- För att justera höjden, dra ut benen tills önskad höjd uppnås.
- Använd pan och tiltjusteringarna för att rikta Kestrelenheten mot det område du vill mäta.

3. Stabilisering:

- Kontrollera att tripodens fötter är ordentligt placerade på marken för stabilitet.
- Justera benen vid behov för att säkerställa att tripoden står plant.

4. Användning i fält:

- Se till att alla justeringar är låsta innan du tar mätningar.
- Undvik att flytta produkten medan Kestrelenheten är i bruk.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering: När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala regler för

avfallshantering.

- Material: Produkten är tillverkad av nylon, vilket är ett återvinningsbart material.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller distributör.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se